

BESIKTA

BILPROVNING

(2) Regnr: **DBL010, S**

(5) Fordon: ALFA ROMEO 1750 SPIDER

(3) Station: Malmö - Limhamn

(8) Datum: 2023-08-26 (10) Tid: 11:27



(4) Vägmätarställning: 13200

(1) Fordonsidentifiseringsnr: 1410119

(9) Besiktad av: (GIASCI)

(10) Protokollsnummer: 0991-T-DBL010-230826-1127

Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

(10) Miljökontroll: Bensin/Etanol [gränsvärden]

CO: 0,1 [4,5]

Bromskontroll: Rullbromsprovare

| Axel | Vänster | Höger |
|------|---------|-------|
| 1 | 2,0 | 1,8 |
| 2 | 1,6 | 1,6 |

2023

RESULTAT

(7)(8) Det finns **inga noteringar** från den utökade kontrollen.

Tack för besöket!

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.

(9) Besikta Bilprovning | Sverige AB, Källvattengatan 7, 212 23 Malmö | Org.nr. 856865-1359 | Webb: besikta.se
Kundtjänst 0774-400 800. Öppettider: Måndag-Torsdag 7-18, Fredag 7-17, Lördag 9-14, Söndag 11-16