

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningensprotokoll

Sida: 1 av 1

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2001-04-21 10:21:07

Mätarställning: 47562 km

Typ av besiktning: **KONTROLLBESIKTNING**

ASB 1009 A.00.05

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 2.9 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 1.8

Höger fram 1.8

Vänster bak 1.5

Höger bak 1.5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2001-04-21

ANDERS

(AAN)

AB SVENSK BILPROVNING

Säte Stockholm

F-skattebevis 01-556089-5814

Bokn.tel: 0771/600600

**Tack för
besöket!**

BA

Besiktningens protokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2003-04-09 17:35:23

Mätarställning: 47650 km

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. Styrled, mittre, höger inre, glapp.

Bakjängad

Bra att veta:

Fjädersäte, vänster undre, fram, rostangrepp.

Bilprovningen Trelleborg

Efterkontroll utan tidsbeställning.

Måndag t.o.m. torsdag mellan

08.00-11.00 13.00-15.30

Fredag mellan 08.00-11.00.

Väntetid kan förekomma.

Ej kostnadsfritt.

ASB 1009 A 01.08

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 3.5 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 2.0 Höger fram 2.0

Vänster bak 1.0 Höger bak 1.0

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2003-05-09 inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2003-06-10. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris.

AB Svensk Bilprovning

2003-04-09

BENGTARVIDSSON (BEARV)

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Sida: 1 av 1

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2003-04-14 14:03:16

Mätarställning: 47725 km

Godkända poster:

Styrled.

Bra att veta:

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

ASB 1009 A 01.08

2003

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2003-04-14
PETMAL

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Mätarställning: 52460 km

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2005-04-22 13:06:14

Föregående besiktning: 0963 2003-04-14

ASB 1009 A 03.12

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 5,2 (5,5) HC

Bromsvärden:

Vänster fram	2,3	Höger fram	2,3
Vänster bak	1,6	Höger bak	1,6

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2005-04-22

PETMAL

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Vägmätarställning: 07649 km

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2007-04-10 09:55:04

Föregående besiktning: 0963 2005-04-22

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2007-04-10

GOJA (BEKU)

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 5,4 (5,5) **HC**

Bromsvärden:

Vänster fram 1,9	Höger fram 2,1
Vänster bak 1,1	Höger bak 1,3

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967**Vägmätarställning:** 36500 kmRegnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2009-04-07 08:33:03

Föregående besiktning: 0963 2007-04-10

2009

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):**CO** 4,2 (4,5) **HC****Bromsvärden:**

Vänster fram 1,8 Höger fram 1,8

Vänster bak 1,4 Höger bak 1,5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2009-04-07

PETMAL

1. Fordonets uppgifter

Registernummer **DBL010**
 Fordonslag **Personbil**
 Märke **ALFA ROMEO**
 Modell
 Fordonsår **1967**
 Chassinummer **1410119**
 Vägmatarställning **64476**
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningsorgan **A-besiktning AB**
 Besiktningstation **Carspect Svågertorp, Malmö 9001**
 Address **Grophusgatan 3
21586 MALMÖ**
 Telefon
 Besiktningstid **2.3.2011 14:45**
 Besiktningens beslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningstekn. **Anders Ahlqvist**
 Tilläggsuppgifter

3. Mätning av avgasutläpp

Motorns drivmedel

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,20	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	1,6	1,7	6 / 30,00
2.Axel	1,6	1,4	13 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

FGM1 Fyrgasm, LIM1 Ljusinst, RBP1 Rullbrom

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

Inga fel och brister upptäcktes.

2011

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmatarställning 73520
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningsorgan Carspect Ab
 Besiktningstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 5.3.2013 12:54
 Besiktningens beslut **Underkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningens tekn. nilspat
 Tilläggsuppgifter
 Föreläggandedatum 5.4.2013, se anmärkning nedan.

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	8,30	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	2,0	2,1	5 / 30,00
2.Axel	1,4	1,4	0 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrgasm FGM1, Ljusinst LIM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

I besiktningen konstaterades följande fel och brister [Felets motsvarande kod enligt EG regler anges inom parentes]

- CO-HALT TOMGÅNG [8.2.1.2] För hög
Anmärkning
- STRÅLKASTARE HALVLJUS [4.1] Höger
Inställning för låg
Anmärkning

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 6.5.2013. Därefter krävs en ny kontrollbesiktning till ordinarie pris. Utförs inte besiktningen (efterkontroll) till och med 5.4.2013, inträder körförbud. Vid besiktningen (efterkontroll) kan omfattningen begränsas till anmärkningar från tidigare besiktning. Ifall fordonet blivit underkänt fler än två gånger i följd så inträder körförbud efter en (1) vecka. Man kan även låta reparera och prova fordonet vid en ackrediterad verkstad.

Spara detta besiktningensprotokoll med bilaga och tag med dessa till efterkontrollen.

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmatarställning 73665
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ombesiktning, BE**
 Besiktningsorgan Carspect Ab
 Besiktningstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 26.3.2013 13:14
 Besiktningens beslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningens tekn. nilspat
 Tilläggsuppgifter

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	3,40	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Pyrgasm FGM1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.
 Inga fel och brister upptäcktes.

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmätarställning 98250
 Tilläggsuppgifter

Nästa besiktningssperiod till 31.3.2017

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningssorgan Carspect Ab
 Besiktningssstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 4.3.2015 11:11
 Besiktningssbeslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningss tekn. brobmik
 Tilläggsuppgifter

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,50	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil. %
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	2,1	2,0	5 / 30,00
2.Axel	1,6	1,5	6 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrgasm FGM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

Inga fel och brister upptäcktes.

2015

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO 1750
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmätarställning 13150
 Tilläggsuppgifter

Nästa besiktningssperiod till 31.3.2019

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningssorgan Carspect Ab
 Besiktningssstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 23.3.2017 13:00
 Besiktningssbeslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningss tekn. huseane
 Tilläggsuppgifter

Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,00	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	1,5	1,4	7 / 30,00
2.Axel	1,8	1,3	28 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrge sm FGM1, Ljusinst LIM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

ja fel och brister upptäcktes

2017



Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Miljökontroll: Bensin/Etanol (gränsvärden inom parentes)

CO: 1,1 (4,5)

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	2,0
2	1,5	1,6

2019

RESULTAT

Det finns inga noteringar från den utökade kontrollen.

Tack för besöket!

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.

(2) Regnr: **DBL010, S**

(5) Fordon: ALFA ROMEO 1750 SPIDER

(3) Station: Malmö - Limhamn

(3) Datum: 2021-04-13 (10) Tid: 10:31

(4) Vägmätarställning: 58988

(1) Fordonsidentifikationsnr: 1410119

(9) Besiktad av: (FRHAN)

(10) Protokollsnummer: 0991-T-DBL010-210413-1031

Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ! Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

(6)(10) **Brister på fordonet**(6) **Bed.**

1. Strålkastare halvljus 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 båda sidor inställning felaktig/bländande 2

(10) **Miljökontroll:** Bensin/Etanol [gränsvärden]

CO: 3,2 [4,5]

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,2	1,9
2	1,6	1,6

2021**RESULTAT**(7)(8) Det finns **noteringar** från den utökade kontrollen.**Tack för besöket!**

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.