

|                                   |       |   |       |                       |  |                                      |                                     |
|-----------------------------------|-------|---|-------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Fordonslag <i>J</i>               |       | Fabrikat, typ <i>Alfa Romeo 1750</i>  |       | Årsmodell <i>1969</i> |  | Registreringsnummer <i>DBL 010-3</i> |                                     |
| Exp. den                          | Sign. | Tidigare föreläggande eller körförbud   | Datum | Nummer                | Modellkod <i>AR -</i>                            | Chassinummer <i>1410119</i>          |                                     |
| <input type="checkbox"/> TSV-RA   |       | För ovanstående fordon har meddelats<br><input checked="" type="checkbox"/> godkännande |       |                       | Författning* <i>DB</i>                           |                                      | Vägmätarställning <i>1388109</i> km |
| <input type="checkbox"/> Ls       |       |   |       |                       | Ort, datum <i>1270 Valleby 19800408</i>          |                                      | AV SVENSK BILPROVNING               |
| <input type="checkbox"/> Mil.reg. |       | <input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 19 .....                  |       |                       | AV SVENSK BILPROVNING                            |                                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> B-instr. |       | <input type="checkbox"/> körförbud  |       |                       | <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras |                                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> L-bevis  |       | Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning.                               |       |                       |  |                                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> K-intyg  |       | d.v.s. senast <i>800508</i> karogöras till lägre avgift.                                |       |                       |  |                                      |                                     |

|   |   |   |                  |                    |                             |                     |
|---|---|---|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. |   |   | Intern kod       | Signatur <i>SP</i> | Avgift (momsfri) <i>850</i> | Avgift (inkl. moms) |
| 1   | 2 | 3 | 4                | 5                  | 6                           | 7                   |
| Registrerat totalbörda (*T.S. på kassakvitto - moms)  |   |   | <i>85.00 A *</i> |                    |                             |                     |

| Pos. | System/Komponent           | Pos. | System/Komponent         | Pos. | Anmärkningar                    | Bedömn.<br>(**) | (***) |
|------|----------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------------|-----------------|-------|
|      | <b>STOMME</b>              |      | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |                                 |                 |       |
| 1.1  | Sidobalk                   | 5.1  | Styrel                   | 7.1  | <i>ur funktion</i>              | 1               |       |
| 1.2  | Tvärbalk                   | 5.2  | Styrväxel                | 6.2  | <i>stänkskydd bak täcker ei</i> | -               |       |
| 1.3  | Golv                       | 5.3  | Övrigt                   |      | <i>- belyskt</i>                |                 | 1     |
| 1.4  | Övrigt                     |      | <b>KAROSSERI</b>         |      |                                 |                 |       |
|      | <b>HJULSYSTEM</b>          | 6.1  | Dörr                     |      |                                 |                 |       |
| 2.1  | Däck                       | 6.2  | Skärm                    |      |                                 |                 |       |
| 2.2  | Hjulbalans                 | 6.3  | Vindruta                 |      |                                 |                 |       |
| 2.3  | Hjullager                  | 6.4  | Bilbälte                 |      |                                 |                 |       |
| 2.4  | Spindel                    | 6.5  | Lastutrymme              |      |                                 |                 |       |
| 2.5  | Länkkarm fram              | 6.6  | Övrigt                   |      |                                 |                 |       |
| 2.6  | bak                        |      | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |                                 |                 |       |
| 2.7  | Fjäder                     | 7.1  | Vindrutetorkare          |      |                                 |                 |       |
| 2.8  | Stötdämpare                | 7.2  | Vindrutespolare          |      |                                 |                 |       |
| 2.9  | Övrigt                     | 7.3  | Backspegel               |      |                                 |                 |       |
|      | <b>DRIVSYSTEM</b>          | 7.4  | Strålkastare inställning |      |                                 |                 |       |
| 3.1  | Motor mekaniska delar****) | 7.5  | ljusbild                 |      |                                 |                 |       |
| 3.2  | cylinderbalans****)        | 7.6  | reflektor                |      |                                 |                 |       |
| 3.3  | Bränslesystem              | 7.7  | glas                     |      |                                 |                 |       |
| 3.4  | Avgassystem                | 7.8  | rengörare                |      |                                 |                 |       |
| 3.5  | CO-halt/Röktäthet          | 7.9  | Parkeringsljus           |      |                                 |                 |       |
| 3.6  | Startsystem                | 7.10 | Baklykta                 |      |                                 |                 |       |
| 3.7  | Kylsystem****)             | 7.11 | Skyttykta                |      |                                 |                 |       |
| 3.8  | Elförsörjning              | 7.12 | Stopplykta               |      |                                 |                 |       |
| 3.9  | Kraftöverföring            | 7.13 | Reflex                   |      |                                 |                 |       |
| 3.10 | Övrigt                     | 7.14 | Körriktningsvisare       |      |                                 |                 |       |
|      | <b>BROMSSYSTEM</b>         | 7.15 | Signalanordning          |      |                                 |                 |       |
| 4.1  | Färd broms fram            | 7.16 | Övrigt                   |      |                                 |                 |       |
| 4.2  | bak                        |      | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |                                 |                 |       |
| 4.3  | rörelsereserv              | 8.1  | Hastighetsmätare         |      |                                 |                 |       |
| 4.4  | Bromsrör                   | 8.2  | Oljetrycksindikator****) |      |                                 |                 |       |
| 4.5  | Bromssläng                 | 8.3  | Övrigt                   |      |                                 |                 |       |
| 4.6  | Park.broms verkan          |      | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |                                 |                 |       |
| 4.7  | rörelsereserv              | 9.1  | Släpvagnskoppling        |      |                                 |                 |       |
| 4.8  | Övrigt                     | 9.2  | Övrigt                   |      |                                 |                 |       |

80

ASB 1004 1 milj 79,09

Parolett Landkrona 408406-116

\*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!  
 \*\*) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.  
 \*\*\*) Bedömning vid NBC-kontroll  
 \*\*\*\*) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida!

Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!



Fordonsägarens ex.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Fordonslag<br><b>P</b>   | Fabrikat/typ<br><b>Alfa Romeo Spider</b> | Årsmodell<br><b>1969</b>   | Registreringsnummer<br><b>DB2010-3</b> |
| Exp. den   | Sign.                                    | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum                      | Nummer                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA                       |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Ls                                      |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Mil.reg.                                |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> B-instr.                                |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> L-bevis                                 |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> K-intyg                                 |  |  |  |
| För ovanstående fordon har meddelats                             |  | Ort, datum   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> godkännande                  |  | <b>1270 Trelleborg 1981-04-13</b>                                |  |
| <input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 19 |  | <b>AB SVENSK BILPROVNING</b>                                     |  |
| <input type="checkbox"/> körförbud                               |  | <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras                 |  |
| Modelkod<br><b>AR -</b>  |  | Chassinummer<br><b>1410119</b>                                   |  |
| Förrättning<br><b>B6</b>   |  | Vägmätarställning<br><input type="checkbox"/> Hk <b>14671</b> km |  |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast **8-05-13** kan göras till lägre avgift.

|            |  |                  |                      |
|------------|--|------------------|----------------------|
| Intern kod | Signatur                                   | Avgift (momsfri) | Avgift (inkl. moms)  |
| 1 2 3      | <b>BO</b>                                  | <b>95</b>        |                      |
| 4 5 6      | Registrerat totalpris ("F" på kassakvitto) | <b>571</b>       | <b>95.00 B * F *</b> |
| 7 8 9      |  |                  |                      |

Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

| Pos                                 | System/Komponent           | Pos                                 | System/Komponent         | Pos         | Anmärkningar         | Bedömn.  |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>STOMME</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>STYRSYSTEM</b>        | <b>7.2</b>  | <b>UK funktion</b>   | <b>1</b> |
| 1.1                                 | Sidobalk                   | 5.1                                 | Styrled                  | <b>7.11</b> | <b>— " —</b>         | <b>1</b> |
| 1.2                                 | Tvärbalk                   | 5.2                                 | Styrväxel                | <b>7.5</b>  | <b>Öv. AB-SAKNAS</b> | <b>1</b> |
| 1.3                                 | Golv                       | 5.3                                 | Övrigt                   |             |                      |          |
| 1.4                                 | Övrigt                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KAROSSERI</b>         |             |                      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>HJULSYSTEM</b>          | 6.1                                 | Dörr                     |             |                      |          |
| 2.1                                 | Däck                       | 6.2                                 | Skärm                    |             |                      |          |
| 2.2                                 | Hjulbalans                 | 6.3                                 | Vindruta                 |             |                      |          |
| 2.3                                 | Hjullager                  | 6.4                                 | Bilbälte                 |             |                      |          |
| 2.4                                 | Spindelled                 | 6.5                                 | Lastutrymme              |             |                      |          |
| 2.5                                 | Länkarm fram               | 6.6                                 | Övrigt                   |             |                      |          |
| 2.6                                 | bak                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |             |                      |          |
| 2.7                                 | Fjäder                     | 7.1                                 | Vindrutetorkare          |             |                      |          |
| 2.8                                 | Stötdämpare                | 7.2                                 | Vindrutespolare          |             |                      |          |
| 2.9                                 | Övrigt                     | 7.3                                 | Backspegel               |             |                      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DRIVSYSTEM</b>          | 7.4                                 | Strålkastare inställning |             |                      |          |
| 3.1                                 | Motor mekaniska delar****) | 7.5                                 | ljusbild                 |             |                      |          |
| 3.2                                 | cylinderbalans ****)       | 7.6                                 | reflektor                |             |                      |          |
| 3.3                                 | Bränslesystem              | 7.7                                 | glas                     |             |                      |          |
| 3.4                                 | Avgassystem                | 7.8                                 | rengörare                |             |                      |          |
| 3.5                                 | CO-halt/Röktäthet          | 7.9                                 | Parkeringsljus           |             |                      |          |
| 3.6                                 | Startsystem                | 7.10                                | Baklykta                 |             |                      |          |
| 3.7                                 | Kylsystem****)             | 7.11                                | Skytlykta                |             |                      |          |
| 3.8                                 | Elförsörjning              | 7.12                                | Stopplykta               |             |                      |          |
| 3.9                                 | Kraftöverföring            | 7.13                                | Reflex                   |             |                      |          |
| 3.10                                | Övrigt                     | 7.14                                | Körriktningsvisare       |             |                      |          |
|                                     |                            | 7.15                                | Signalanordning          |             |                      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>BROMSSYSTEM</b>         | 7.16                                | Övrigt                   |             |                      |          |
| 4.1                                 | Färd broms fram            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |             |                      |          |
| 4.2                                 | bak                        | 8.1                                 | Hastighetsmätare         |             |                      |          |
| 4.3                                 | rörelsereserv              | 8.2                                 | Oljetrycksindikator****) |             |                      |          |
| 4.4                                 | Bromsrör                   | 8.3                                 | Övrigt                   |             |                      |          |
| 4.5                                 | Bromsslang                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |             |                      |          |
| 4.6                                 | Park.broms verkan          | 9.1                                 | Släpvagnskoppling        |             |                      |          |
| 4.7                                 | rörelsereserv              | 9.2                                 | Övrigt                   |             |                      |          |
| 4.8                                 | Övrigt                     |                                     |                          |             |                      |          |

\*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!  
 \*\*) 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud.  
 \*\*\*) Bedömning vid NBC-kontroll  
 \*\*\*\*) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida

**Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stjär**

ASB 1004 a. 4.000.000x3 80-09 BOBERGS FALUN 1672



|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Fordonslag<br><i>P</i>   | Fabrikat, typ<br><i>Alfa Romeo</i>  | Årsmodell<br><i>69</i>                                | Registreringsnummer<br><i>DBL 010-3</i>   | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Exp. den   | Sign.   | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer    | Modellkod   | Chassinummer                                 |
| <input type="checkbox"/> TSV-RA  | <input type="checkbox"/> Ls   | <input type="checkbox"/> Mil.reg.                     | <input type="checkbox"/> B-instr.   | <input type="checkbox"/> L-bevis             |
| <input type="checkbox"/> K-intyg   | För övanstående fordon har meddelats<br><input checked="" type="checkbox"/> godkännande |   | Förrättning#<br><i>59F36</i>  | Vägmätarställning<br><i>18258</i> km         |
| Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast <i>19820526</i> kan göras till lägre avgift. |   | Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. |   | Ort, datum<br><i>1270 Fjelleborg 1982040</i> |
| Intern kod   |   | Signatur<br><i>[Signature]</i>                        | Avgift, (momsfri)<br><i>975</i>   | Avgift (inkl. moms)                          |
| 1  | 2   | 3   | Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms)<br><i>628 979 95.00E * €</i> |  |
| 4  | 5   | 6   |   |  |
| 7  | 8   | 9   |   |  |

ASB 1004 s. 1.000.000x3 81-10 MOORE PARAGON

| Pos. | System/Komponent             | Pos. | System/Komponent         | Pos.        | Anmärkningar       | Bedomn. (**/***) |
|------|------------------------------|------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|      | <b>STOMME</b>                |      | <b>STYRSYSTEM</b>        | <i>7.11</i> | <i>Ua funktion</i> | <i>1</i>         |
| 1.1  | Sidobalk                     | 5.1  | Styrljed                 | <i>7.2</i>  | <i>Ua funktion</i> | <i>1</i>         |
| 1.2  | Tvärbalk                     | 5.2  | Styrväxel                |             |                    |                  |
| 1.3  | Golv                         | 5.3  | Övrigt                   |             |                    |                  |
| 1.4  | Övrigt                       |      | <b>KAROSSERI</b>         |             |                    |                  |
|      | <b>HJULSYSTEM</b>            | 6.1  | Dörr                     |             |                    |                  |
| 2.1  | Däck                         | 6.2  | Skärm                    |             |                    |                  |
| 2.2  | Hjulbalans                   | 6.3  | Vindruta                 |             |                    |                  |
| 2.3  | Hjullager                    | 6.4  | Bilbälte                 |             |                    |                  |
| 2.4  | Spindel                      | 6.5  | Lastutrymme              |             |                    |                  |
| 2.5  | Länkarm fram                 | 6.6  | Övrigt                   |             |                    |                  |
| 2.6  | bak                          |      | <b>KOMMUNIKATION</b>     |             |                    |                  |
| 2.7  | Fjäder                       | 7.1  | Vindrutetorkare          |             |                    |                  |
| 2.8  | Stötdämpare                  | 7.2  | Vindrutespolare          |             |                    |                  |
| 2.9  | Övrigt                       | 7.3  | Backspegel               |             |                    |                  |
|      | <b>DRIVSYSTEM</b>            | 7.4  | Strålkastare inställning |             |                    |                  |
| 3.1  | Motor mekaniska delar ****)  | 7.5  | ljusbild                 |             |                    |                  |
| 3.2  | cylinderbalans ****)         | 7.6  | reflektor                |             |                    |                  |
| 3.3  | Bränslesystem                | 7.7  | glas                     |             |                    |                  |
| 3.4  | Avgassystem                  | 7.8  | rengörare                |             |                    |                  |
| 3.5  | CO-halt/Röktätthet <i>51</i> | 7.9  | Parkeringsljus           |             |                    |                  |
| 3.6  | Startsystem                  | 7.10 | Baklykta                 |             |                    |                  |
| 3.7  | Kylsystem****)               | 7.11 | Skyttykta                |             |                    |                  |
| 3.8  | Elförsörjning                | 7.12 | Stopplykta               |             |                    |                  |
| 3.9  | Kraftöverföring              | 7.13 | Reflex                   |             |                    |                  |
| 3.10 | Övrigt                       | 7.14 | Körriktningsvisare       |             |                    |                  |
|      | <b>BROMSSYSTEM</b>           | 7.15 | Signalanordning          |             |                    |                  |
| 4.1  | Färdbroms fram               | 7.16 | Övrigt                   |             |                    |                  |
| 4.2  | bak                          |      | <b>INSTRUMENTERING</b>   |             |                    |                  |
| 4.3  | rörelsereserv                | 8.1  | Hastighetsmätare         |             |                    |                  |
| 4.4  | Bromsrör                     | 8.2  | Oljetrycksindikator****) |             |                    |                  |
| 4.5  | Bromsslang                   | 8.3  | Övrigt                   |             |                    |                  |
| 4.6  | Park.broms verkan            |      | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |             |                    |                  |
| 4.7  | rörelsereserv                | 9.1  | Släpvagnskoppling        |             |                    |                  |
| 4.8  | Övrigt                       | 9.2  | Övrigt                   |             |                    |                  |

82

\*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!  
 \*\*) 1-påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.  
 \*\*\*) Bedömning vid NBC-kontroll  
 \*\*\*\*) Ingår endast vid NBC-kontroll

**Se upplysningarna på protokollets baksida!**

**Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!**



Fordonsägarens ex.

|  |                              |  |   |                                      |
|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Fordonslag<br><b>P</b>                     | Fabrikt. typ<br><b>Volvo</b> | Årsmodell<br><b>69</b>   | Registreringsnummer<br><b>DBL 010-3</b>       | V                                    |
| Exp. den                                   | Sän.                         | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer                                   | Modellkod                                     | Chassinummer                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA |                              |  | Förrättning*<br><b>B6</b>                     | Vägmätarställning<br><b>21950</b> km |
| <input type="checkbox"/> Ls                |                              |  | <input type="checkbox"/> Hk                   |                                      |
| <input type="checkbox"/> Mil.reg.          |                              |  | Ort, datum<br><b>1270 Tralleborg 19850606</b> |                                      |
| <input type="checkbox"/> R-underl.         |                              | <input checked="" type="checkbox"/> För ovanstående fordon har meddelats godkännande | <b>AB SVENSK BILPROVNING</b>                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> L-bevis           |                              | <input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 19 .....               | <b>Subst. Wllm</b>                            |                                      |
| <input type="checkbox"/> K-intyg           |                              | <input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras  |   |                                      |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast **19850708** kan göras till lägre avgift.

Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

|            |  |                 |                     |
|------------|--|-----------------|---------------------|
| Intern kod | Signatur   | Avgift (momstf) | Avgift (inkl. moms) |
| 1 2 3      | <b>Wllm</b>  | <b>110,-</b>    |                     |
| 4 5 6      | Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms) |                 |                     |
| 7 8 9      | <b>657 22 110,00 E * #</b>                           |                 |                     |

| Pos. | System/Komponent           | Pos. | System/Komponent         | Pos. | Anmärkningar             | Bedömn. |
|------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|---------|
|      | <b>STOMME</b>              |      | <b>STYRSYSTEM</b>        | 2.9  | ANSLAGSGUMMI BAK SÄKRETS | /       |
| 1.1  | Sidobalk                   | 5.1  | Styrled                  | 7.11 | VR Funktion              | /       |
| 1.2  | Tvärbalk                   | 5.2  | Styrväxel                | 7.9  | VÄ. VR Funktion          | /       |
| 1.3  | Golv                       | 5.3  | Övrigt                   | 4.8  | PÅK-Blomsspärr TRÖG.     | /       |
| 1.4  | Övrigt                     |      | <b>KAROSSERI</b>         | 7.3  | ÖIKK.R. Synfält Hö.      | /       |
|      | <b>HJULSYSTEM</b>          | 6.1  | Dörr                     |      |                          |         |
| 2.1  | Däck                       | 6.2  | Skärm                    |      |                          |         |
| 2.2  | Hjulbalans                 | 6.3  | Vindruta                 |      |                          |         |
| 2.3  | Hjullager                  | 6.4  | Bilbälte                 |      |                          |         |
| 2.4  | Spindelled                 | 6.5  | Lastutrymme              |      |                          |         |
| 2.5  | Länkarm fram               | 6.6  | Övrigt                   |      |                          |         |
| 2.6  | bak                        |      | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |                          |         |
| 2.7  | Fjäder                     | 7.1  | Vindrutetorkare          |      |                          |         |
| 2.8  | Stötdämpare                | 7.2  | Vindrutespolare          |      |                          |         |
| 2.9  | Övrigt                     | 7.3  | Backspegel               |      |                          |         |
|      | <b>DRIVSYSTEM</b>          | 7.4  | Strålkastare inställning |      |                          |         |
| 3.1  | Motor mekaniska delar****) | 7.5  | ljusbild                 |      |                          |         |
| 3.2  | cylinderbalans****)        | 7.6  | reflektor                |      |                          |         |
| 3.3  | Bränslesystem              | 7.7  | glas                     |      |                          |         |
| 3.4  | Avgassystem                | 7.8  | rengörare                |      |                          |         |
| 3.5  | CO-halt/Röktäthet 5.0      | 7.9  | Parkeringsljus           |      |                          |         |
| 3.6  | Startsystem                | 7.10 | Baklykta                 |      |                          |         |
| 3.7  | Kylsystem****)             | 7.11 | Skytlykta                |      |                          |         |
| 3.8  | Elförsörjning              | 7.12 | Stopplykta               |      |                          |         |
| 3.9  | Kraftöverföring            | 7.13 | Reflex                   |      |                          |         |
| 3.10 | Övrigt                     | 7.14 | Körriktningsvisare       |      |                          |         |
|      | <b>BROMSSYSTEM</b>         | 7.15 | Signalanordning          |      |                          |         |
| 4.1  | Färdbroms fram             | 7.16 | Övrigt                   |      |                          |         |
| 4.2  | bak                        |      | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |                          |         |
| 4.3  | rörelsereserv              | 8.1  | Hastighetsmätare         |      |                          |         |
| 4.4  | Bromsrör                   | 8.2  | Oljetrycksindikator****) |      |                          |         |
| 4.5  | Bromssläng                 | 8.3  | Övrigt                   |      |                          |         |
| 4.6  | Park.broms verkan          |      | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |                          |         |
| 4.7  | rörelsereserv              | 9.1  | Släpvagnskoppling        |      |                          |         |
| 4.8  | Övrigt                     | 9.2  | Övrigt                   |      |                          |         |

85

ASB 1004 a. 1.000.000 x 3 85.01. MOORE PARAGON

\*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!  
 \*\*) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.  
 \*\*\*) Bedömning vid NBC-kontroll  
 \*\*\*\*) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida.  
 Är något oklart - fråga bilprovningenspersonalen.

Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!



|  |                                      |                             |                     |                                     |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Fordonslag   | Fabrikat, typ                        | Årsmodell                   | Registreringsnummer | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <i>VW Golf</i>                       | <i>69</i>                   | <i>DBL 010-3</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exp.den/Sign. / Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer |                                      | Modellkod                   | Chassinummer        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA                         |                                      | Förrättning *)              | Vägmätarställning   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Ls  |                                      | <input type="checkbox"/> Hk | <i>22.25.2</i> km   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Mil.reg.                                  | För ovanstående fordon har meddelats | Ort, datum                  |                     |                                     |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> godkännande   | <input type="checkbox"/> körförbud | 1025 Helleborg 1988-9810<br>AB SVENSK BILPROVNING<br><i>[Signature]</i> |
| <input type="checkbox"/> föreläggande om kontrollbesiktning senast 19.....                |                                    |   |
| <input type="checkbox"/> föreläggande om registreringsbesiktning senast 19.....           |                                    |   |
| <input type="checkbox"/> föreläggande om begränsad registreringsbesiktning senast 19..... |                                    |   |
| <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras  |                                    |   |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast *880910* kan göras till lägre avgift.

|            |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| Intern kod | Signatur   | Avgift (momsfri)    | Avgift (inkl. moms) |
| 1 2 3      | <i>[Signature]</i>                                   | <i>35</i>           |                     |
| 4 5 6      | Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms) |                     |                     |
| 7 8 9      | <i>1058 626</i>                                      | <i>135.00 A * #</i> |                     |

Protokoll från tidigare besiktning måste da medföras.

| Pos.                                | System/Komponent              | Pos.                                | System/Komponent         | Pos.       | Anmärkningar      | Bedömn.  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>STOMME</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>STYRSYSTEM</b>        | <i>7.9</i> | <i>Va nr punk</i> | <i>1</i> |
| 1.1                                 | Sidobalk                      | 5.1                                 | Styrel                   |            |                   |          |
| 1.2                                 | Tvärbalk                      | 5.2                                 | Styrväxel                |            |                   |          |
| 1.3                                 | Golv                          | 5.3                                 | Övrigt                   |            |                   |          |
| 1.4                                 | Övrigt                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KAROSSERI</b>         |            |                   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>HJULSYSTEM</b>             | 6.1                                 | Dörr                     |            |                   |          |
| 2.1                                 | Däck                          | 6.2                                 | Skärm                    |            |                   |          |
| 2.2                                 | Hjulbalans                    | 6.3                                 | Vindruta                 |            |                   |          |
| 2.3                                 | Hjullager                     | 6.4                                 | Billbälte                |            |                   |          |
| 2.4                                 | Spindel                       | 6.5                                 | Lastutrymme              |            |                   |          |
| 2.5                                 | Länkarm fram                  | 6.6                                 | Övrigt                   |            |                   |          |
| 2.6                                 | bak                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |            | <i>88</i>         |          |
| 2.7                                 | Fjäder                        | 7.1                                 | Vindrutetorkare          |            |                   |          |
| 2.8                                 | Stötdämpare                   | 7.2                                 | Vindrutespolare          |            |                   |          |
| 2.9                                 | Övrigt                        | 7.3                                 | Backspegel               |            |                   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DRIVSYSTEM</b>             | 7.4                                 | Strålkastare inställning |            |                   |          |
| 3.1                                 | Motor mekaniska delar****)    | 7.5                                 | ljusbild                 |            |                   |          |
| 3.2                                 | cylinderbalans****)           | 7.6                                 | reflektor                |            |                   |          |
| 3.3                                 | Bränslesystem                 | 7.7                                 | glas                     |            |                   |          |
| 3.4                                 | Avgassystem                   | 7.8                                 | rengörare                |            |                   |          |
| 3.5                                 | CO-halt/Röktätthet <i>1.6</i> | 7.9                                 | Parkeringsljus           |            |                   |          |
| 3.6                                 | Startsystem                   | 7.10                                | Baklykta                 |            |                   |          |
| 3.7                                 | Kylsystem****)                | 7.11                                | Skyltlykta               |            |                   |          |
| 3.8                                 | Elförsörjning                 | 7.12                                | Stopplykta               |            |                   |          |
| 3.9                                 | Kraftöverföring               | 7.13                                | Reflex                   |            |                   |          |
| 3.10                                | Övrigt                        | 7.14                                | Körriktningsvisare       |            |                   |          |
|                                     |                               | 7.15                                | Signalanordning          |            |                   |          |
|                                     |                               | 7.16                                | Övrigt                   |            |                   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>BROMSSYSTEM</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |            |                   |          |
| 4.1                                 | Färdbroms fram                | 8.1                                 | Hastighetsmätare         |            |                   |          |
| 4.2                                 | bak                           | 8.2                                 | Oljetrycksindikator****) |            |                   |          |
| 4.3                                 | rörelsereserv                 | 8.3                                 | Övrigt                   |            |                   |          |
| 4.4                                 | Bromsrör                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |            |                   |          |
| 4.5                                 | Bromsslang                    | 9.1                                 | Släpvagnskoppling        |            |                   |          |
| 4.6                                 | Park.broms verkan             | 9.2                                 | Övrigt                   |            |                   |          |
| 4.7                                 | rörelsereserv                 |                                     |                          |            |                   |          |
| 4.8                                 | Övrigt                        |                                     |                          |            |                   |          |

\*) Slag av besiktning.  
 \*\*) 1-påpekande 2-ny besiktning erfordras 3-körförbud.  
 \*\*\*) Bedömning vid NBC-kontroll  
 \*\*\*\*) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida.  
 Är något oklart - fråga bilprovningsspersonalen

Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

ASB 1004 s. 1.000.0003 87/09. MOORE PARAGON



|  |   |  |                                    |                                     |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Fordonslag <b>P</b>                        | Fabrikat/typ <b>A1 Pa R</b>   | Årsmodell <b>69</b>                        | Registreringsnummer <b>DBL0103</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exp.den/Sign. <b>B.O.</b>                  | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer  | Modellkod                                  | Chassinummer                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA |   | Förättning *) <b>B6</b>                    | Vägmätarställning <b>23054 km</b>  | <input type="checkbox"/> Hk         |
| <input type="checkbox"/> Ls                |   | Ort, datum <b>1025 Trelleborg 89-05-25</b> |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/> Mil. reg.         | För ovanstående fordon har meddelats  | <b>AB SVENSK BILPROVNING</b>               |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/> R-underl.         | <input checked="" type="checkbox"/> godkännande <input type="checkbox"/> körförbud                | <i>[Signature]</i>                         |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/> L-bevis           | <input type="checkbox"/> föreläggande om kontrollbesiktning senast 19..... - .....                |  |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/> K-intyg           | <input type="checkbox"/> föreläggande om registreringsbesiktning senast 19..... - .....           |  |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> föreläggande om begränsad registreringsbesiktning senast 19..... - ..... |  |                                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras  |  |                                    |                                     |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast **89-06-26** kan göras till lägre avgift.

|            |  |                              |                     |
|------------|--|------------------------------|---------------------|
| Intern kod | Signatur <b>B.O.</b>                                 | Avgift (momsfri) <b>145-</b> | Avgift (inkl. moms) |
| 1 2 3      |  |                              |                     |
| 4 5 6      | Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms) |                              |                     |
| 7 8 9      | <b>23&gt;8 887</b>                                   | <b>145000*</b>               |                     |

Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

| Pos.     | System/Komponent            | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning   | Bedöm. |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|------|---|--------|
|          |                             |          |                          |      | 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud |        |
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>               | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |   |        |
| 1.1      | Sidobalk                    | 5.1      | Styrled                  |      |   |        |
| 1.2      | Tvärbalk                    | 5.2      | Styrväxel                |      |   |        |
| 1.3      | Golv                        | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |   |        |
| 1.4      | Hjulhus                     | 5.4      | Övrigt                   |      |   |        |
| 1.5      | Övrigt                      | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |   |        |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>           | 6.1      | Dörr                     |      |   |        |
| 2.1      | Däck                        | 6.2      | Skärm                    |      |   |        |
| 2.2      | Stötdämpare                 | 6.3      | Vindruta                 |      |   |        |
| 2.3      | Hjullager                   | 6.4      | Bilbälte                 |      |   |        |
| 2.4      | Spindel                     | 6.5      | Lastutrymme              |      |   |        |
| 2.5      | Länkarm fram                | 6.6      | Övrigt                   |      |   |        |
| 2.6      | bak                         | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |   |        |
| 2.7      | Fjäder                      | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |   |        |
| 2.8      | Fjädersäte                  | 7.2      | Vindrutespolare          |      |   |        |
| 2.9      | Övrigt                      | 7.3      | Backspegel               |      |   |        |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>           | 7.4      | Strålkastare inställning |      |   |        |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system     | 7.5      | Strålkastare             |      |   |        |
| 3.2      | Avgasrening                 | 7.6      | Strålkastarrengörare     |      |   |        |
| 3.3      | Bränslesystem               | 7.7      | Signalanordning          |      |   |        |
| 3.4      | Avgassystem                 | 7.8      | Sidomarkering            |      |   |        |
| 3.5      | CO-halt/Röktäthet <b>93</b> | 7.9      | Positionsslykta fram     |      |   |        |
| 3.6      | Kraftöverföring             | 7.10     | bak                      |      |   |        |
| 3.7      | Drivknut                    | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |   |        |
| 3.8      | Elförsörjning               | 7.12     | Stopplykta               |      |   |        |
| 3.9      | Batteri                     | 7.13     | Reflex                   |      |   |        |
| 3.10     | Övrigt                      | 7.14     | Övrigt                   |      |   |        |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>          | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |   |        |
| 4.1      | Färdbroms fram              | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |   |        |
| 4.2      | bak                         | 8.2      | Taxameter                |      |   |        |
| 4.3      | rörelseres.                 | 8.3      | KM-räknare               |      |   |        |
| 4.4      | Bromsrör                    | 8.4      | Övrigt                   |      |   |        |
| 4.5      | Bromssläng                  | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |   |        |
| 4.6      | Parkeringsbroms             | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |   |        |
| 4.7      | Övrigt                      | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |   |        |
|          |                             | 9.3      | Övrigt                   |      |   |        |

\*) Slag av besiktning.

Se upplysningarna på protokollets baksida. Är något oklart - fråga bilprovningens personalen.

**Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!**

ASB 1004 a. 1.000.000x3 89.03. MOORE PARAGON



# AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL  
DITT EXEMPLAR  
LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

## BESIKTNINGSRESULTAT

- Godkänd  Föreläggande om .....  
 Föreläggande om ..... besiktning senast 19 .....  
 Ny ..... besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Datum **1025 930415** Nummer **0026**  
**AB SVENSK BILPROVNING**

se tilläggsinformation

Fabrikat, typ  
**ALFA ROMEO 1750 SPIDER**  
 Fordonslag **BB** Modellkod **AR0000** Årsmodell **69** Färg **RÖD**  
 Koppl. **NEJ** Kod **00** Totalvikt **01250** Fält 71 **NEJ** Ny färgkod

Förättning **B** **KONTROLLBESIKTNING** 230  
 GUV Tidigare besiktning **890523 1025** Reg. nummer **DBL 010**  
 BM/BP Sign **16** Chassinummer **1410119**

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast **930517**  
 kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. Enkel **25218**

| Pos.     | System/Komponent            | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|------|--|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>               | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |
| 1.1      | Sidobalk                    | 5.1      | Styrlad                  |      |  |
| 1.2      | Tvärbalk                    | 5.2      | Styrväxel                |      |  |
| 1.3      | Golv                        | 5.3      | Hjälpestyrm              |      |  |
| 1.4      | Hjulhus                     | 5.4      | Övrigt                   |      |  |
| 1.5      | Övrigt                      | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>           | 6.1      | Dörr                     |      |  |
| 2.1      | Däck                        | 6.2      | Skärm                    |      |  |
| 2.2      | Stötdämpare                 | 6.3      | Vindruta                 |      |  |
| 2.3      | Hjullager                   | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |
| 2.4      | Spindelled                  | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |
| 2.5      | Länkarm fram                | 6.6      | Övrigt                   |      |  |
| 2.6      | bak                         | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |
| 2.7      | Fjäder                      | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |
| 2.8      | Fjädersäte                  | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |
| 2.9      | Övrigt                      | 7.3      | Backspegel               |      |  |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>           | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system     | 7.5      | Strålkastare             |      |  |
| 3.2      | Avgasrening                 | 7.6      | Strålkastar rengörare    |      |  |
| 3.3      | Bränslesystem               | 7.7      | Signalanordning          |      |  |
| 3.4      | Avgassystem                 | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |
| 3.5      | CO-halt/Röktäthet <b>14</b> | 7.9      | Positionssycka fram      |      |  |
| 3.6      | Kraftöverföring             | 7.10     | bak                      |      |  |
| 3.7      | Drivknut                    | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |
| 3.8      | Elförsörjning               | 7.12     | Stopplykta               |      |  |
| 3.9      | Batteri                     | 7.13     | Reflex                   |      |  |
| 3.10     | Övrigt                      | 7.14     | Övrigt                   |      |  |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>          | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |
| 4.1      | Färd broms fram             | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |
| 4.2      | bak                         | 8.2      | Taxameter                |      |  |
| 4.3      | rörelseres.                 | 8.3      | KM-räknare               |      |  |
| 4.4      | Bromsrör                    | 8.4      | Övrigt                   |      |  |
| 4.5      | Bromsslang                  | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |
| 4.6      | Parkeringsbroms             | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |  |
| 4.7      | Övrigt                      | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |  |
|          |                             | 9.3      | Övrigt                   |      |  |

Tilläggsinformation

Exp. den Sign

Exp. den Sign

## AB SVENSK BILPROVNING

Regnummer **DBL 010** Station **TRELLEBORG** Datum **930415 0026**  
 TFN : 0410/19035

## KASSAKVITTO

Belopp kr **230.00**  
 Moms ingår med kr **46.00**

Förättning **KONTROLLBESIKTNING**

Momsreg. nummer **01-556089-5814**

ASB 1009 C 800.000x3 92.05

GÖTENE







# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

### BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd  Föreläggande om .....  
 kontrollbesiktning senast 19 ..... - ..... - .....  Körförbud  
 Föreläggande om ..... besiktning senast 19 ..... - ..... - .....  
 Ny ..... besiktning erfordras

Station: **TRELLEBORG** Datum: **963 950413** Nummer: **0079**  
**AB SVENSK BILPROVNING**

*[Signature]*

Fabrikat, typ  
**ALFA ROMEO 1750 SPIDER**

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Fordonsslag | Modellkod | Årsmodell | Färg       |
| PB          | AR0000    | 69        | RÖD        |
| Koppl.      | Kod       | Totalvikt | Fält 71    |
| NEJ         | 00        | 01250     | NEJ        |
|             |           |           | Ny färgkod |

se tilläggsinformation

|   |                    |     |         |   |   |   |                     |              |
|---|--------------------|-----|---------|---|---|---|---------------------|--------------|
| B | KONTROLLBESIKTNING | 230 | INTERNT | G | U | V | Tidigare besiktning | Reg. nummer  |
|   |                    |     |         |   |   |   | 940602 0963         | DBL 010      |
|   |                    |     |         |   |   |   | BM/PP Sign          | Chassinummer |
|   |                    |     |         |   |   |   | //                  | 1410119      |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. **950515** Enkel **28858** km

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Bedöm. |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|--|--------|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |        |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |      |  |        |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |      |  |        |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |  |        |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |      |  |        |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |        |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |      |  |        |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |      |  |        |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |      |  |        |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |        |
| 2.4      | Spindelled              | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |        |
| 2.5      | Länkarm fram            | 6.6      | Övrigt                   |      |  |        |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |        |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |        |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |        |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |      |  |        |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |        |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |      |  |        |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastar rengörare    |      |  |        |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |      |  |        |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |        |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.9      | Positionsykta fram       |      |  |        |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |      |  |        |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |        |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.12     | Stopplykta               |      |  |        |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |      |  |        |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |      |  |        |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |        |
| 4.1      | Färd broms fram         | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |        |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |      |  |        |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      |                          |      |  |        |
| 4.4      | Bromsrör                | 8.4      | Övrigt                   |      |  |        |
| 4.5      | Bromsslang              | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |        |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |  |        |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |  |        |
|          |                         | 9.3      | Övrigt                   |      |  |        |

|          |      |                     |               |
|----------|------|---------------------|---------------|
| * CO/FSU | * HC | Tilläggsinformation | Exp. den Sign |
|          |      | 12/12               | Exp. den Sign |
|          |      | 0909                | EP            |
|          |      | Bromskraftvärden    |               |

### AB SVENSK BILPROVNING

Fskattebevis  
 01-556089-5814

### KASSAKVITTO

Reg. nummer: **DBL 010** Station: **TRELLEBORG** Datum: **950413 0079** Belopp: **kr 230.00**  
 Moms ingår med **kr 46.00**

Tel : 0410/19035

Besiktning:

ASB 1009 B 860.000x3 94.12

GÖTENE  
INVESTER AB

Mätn. 1

Mätn. 2



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

### BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd  Föreläggande om .....  
 kontrollbesiktning senast 19 ..... - ..... - .....  Körförbud  
 Föreläggande om ..... besiktning senast 19 ..... - ..... - .....  
 Ny ..... besiktning erfordras

Station: **TRELLEBORG** Datum: **963 950413** Nummer: **0079**  
**AB SVENSK BILPROVNING**

*[Signature]*

Fabrikat, typ

**ALFA ROMEO 1750 SPIDER**

Fordonsslag Modellkod Årsmodell Färg

**PB AR0000 69 RÖD**

Koppl. Kod Totalvikt Fält 71 Ny färgkod

**NEJ 00 01250 NEJ**

se tilläggsinformation

Besiktning

**B KONTROLLBESIKTNING**

**230**

**GUUV**

Tidigare besiktning

**940602 0963**

Reg. nummer

**DBL 010**

BM/BP Sign

Chassinummer

**1410119**

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

**950515**

Vägmätarsättning

Enkel

**28858** km

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Be-<br>döm. |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|--|-------------|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |             |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |      |  |             |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |      |  |             |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |  |             |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |      |  |             |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |             |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |      |  |             |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |      |  |             |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |      |  |             |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |             |
| 2.4      | Spindelled              | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |             |
| 2.5      | Länkarm fram            | 6.6      | Övrigt                   |      |  |             |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |             |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |             |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |             |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |      |  |             |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |             |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |      |  |             |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastar rengörare    |      |  |             |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |      |  |             |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |             |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.9      | Positionsykta fram       |      |  |             |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |      |  |             |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |             |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.12     | Stopplykta               |      |  |             |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |      |  |             |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |      |  |             |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |             |
| 4.1      | Färdbroms fram          | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |             |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |      |  |             |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      |                          |      |  |             |
| 4.4      | Bromsrör                | 8.4      | Övrigt                   |      |  |             |
| 4.5      | Bromsslang              | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |             |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |  |             |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |  |             |
|          |                         | 9.3      | Övrigt                   |      |  |             |

\* CO/FSU

\* HC

Tilläggsinformation

Exp. den Sign

Exp. den Sign

EP

Mätn. 1

Mätn. 2

*12/12*

*0909*

Bromskraftvärden

**AB SVENSK BILPROVNING**

Fskattebevis  
01-556089-5814

**KASSAKVITTO**

Reg.nummer

**DBL 010**

Station

**TRELLEBORG**

Datum

**950413 0079**

Belopp

kr **230.00**

Moms ingår med kr

**46.00**

Tel : 0410/19035

Besiktning:



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

|  |                            |                           |                      |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Fabrikat, typ<br><b>ALFA ROMEO 1750 SPIDER</b> |                            |                           |                      |
| Fordonslag<br><b>PB</b>                        | Modellkod<br><b>AR0000</b> | Årsmodell<br><b>69</b>    | Färg<br><b>RÖD</b>   |
| Koppl.<br><b>NEJ</b>                           | Kod<br><b>00</b>           | Totalvikt<br><b>01250</b> | Fält 7<br><b>NEJ</b> |
|  |                            |                           | Ny färgkod           |

### BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd  Föreläggande om .....  
 kontrollbesiktning senast 19 .....  Körförbud

Föreläggande om ..... besiktning senast 19 .....

Ny ..... besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Datum **963 951102** Nummer **0038**

### AB SVENSK BILPROVNING

*Stellan Jansson*

se tilläggsinformation

|                         |                           |     |                                  |     |   |                                |                                     |
|-------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------|-----|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Förrättning<br><b>B</b> | <b>KONTROLLBESIKTNING</b> | 230 | IN<br>T<br>E<br>R<br>N<br>E<br>T | GUV | Tidigare besiktning<br><b>950413 0963</b> | Reg. nummer<br><b>DBL 010</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         |                           |     |                                  |     | BM/BP Sign<br><b>IF</b>                   | Chassinummer<br><b>1410119</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. Enkel **30560** km

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Be-<br>döm. |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|--|-------------|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |             |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |      |  |             |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |      |  |             |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |  |             |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |      |  |             |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |             |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |      |  |             |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |      |  |             |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |      |  |             |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |             |
| 2.4      | Spindelled              | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |             |
| 2.5      | Länkmarm fram           | 6.6      | Övrigt                   |      |  |             |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |             |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |             |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |             |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |      |  |             |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |             |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |      |  |             |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastar rengörare    |      |  |             |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |      |  |             |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |             |
| 3.5      | Avgaser *               | 7.9      | Positionssycka fram      |      |  |             |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |      |  |             |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |             |
| 3.8      | El-försörjning          | 7.12     | Stopplykta               |      |  |             |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |      |  |             |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |      |  |             |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |             |
| 4.1      | Färd broms fram         | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |             |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |      |  |             |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      | Övrigt                   |      |  |             |
| 4.4      | Bromsrör                | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |             |
| 4.5      | Bromssläng              | 9.1      | Släpvnagskoppling        |      |  |             |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.2      | Släpvnagskontakt         |      |  |             |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.3      | Övrigt                   |      |  |             |

|         |     |                     |                            |
|---------|-----|---------------------|----------------------------|
| *CO/FSU | *HC | Tilläggsinformation | Exp. den Sign              |
|         |     | 1.9 / 3.0           |                            |
|         |     | 1.2 / 1.4           | Exp. den Sign<br><b>EP</b> |
| Mät. 1  | 1.7 |                     |                            |
| Mät. 2  |     |                     |                            |

### AB SVENSK BILPROVNING

F. skattebevis  
01-556089-5814  
Säte Stockholm

### KASSAKVITTO

Regnummer **DBL 010** Station **TRELLEBORG** Datum **951102 0038** Belopp kr **230.00**  
Moms ingår med kr **46.00**  
Tel : 0410/19035

Förrättning:  
**KONTROLLBESIKTNING**

ASB 1009 B:1 585.000x2 93.12

GÖTTENE TRYCKERI AS



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

Fabrikat, typ  
**ALFA ROMEO 1750 SPIDER**

| Fordonsslag | Modellkod | Årsmodell | Färg       |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| PB          | AR0000    | 69        | RÖD        |
| Koppl.      | Kod       | Totalvikt | Fält 71    |
| NEJ         | 00        | 01250     | NEJ        |
|             |           | Fält 71   | Ny färgkod |
|             |           | NEJ       |            |

## BESIKTNINGSRESULTAT

Föreläggande om  Godkänd  kontrollbesiktning senast **97-05-12**  Körförbud

Föreläggande om \_\_\_\_\_ besikt. senast \_\_\_\_\_

Ny \_\_\_\_\_ besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Stationsnr. **0963** Datum **970410** Protokoll nr. **0057**

Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
**PETER MALMBERG**

Se tilläggsinformation

|                     |                           |            |   |                                    |
|---------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|
| Besiktning <b>B</b> | <b>KONTROLLBESIKTNING</b> | <b>240</b> | Tidigare besiktning <b>951102</b> <b>0963</b> | Reg. nummer <b>DBL 010</b>         |
|                     |                           |            | BM Sign <b>PM</b>                             | Chassinummer <b>1410119</b>        |
|                     |                           |            |   | Vägmätarställning <b>058392</b> km |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast **970512** kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.  Enkel

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos.       | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Bed      |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        | <b>5.1</b> | Styrled, mittre styrstag, vänster samt vänster inre, glapp           | <b>2</b> |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |            |  |          |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |            |  |          |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |            |  |          |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |            |  |          |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |            |  |          |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |            |  |          |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |            |  |          |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |            |  |          |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |            |  |          |
| 2.4      | Spindel                 | 6.5      | Lastutrymme              |            |  |          |
| 2.5      | Länkarm fram            | 6.6      | Övrigt                   |            |  |          |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |            |  |          |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |            |  |          |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |            |  |          |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |            |  |          |
|          |                         | 7.4      | Strålkastare inställning |            |  |          |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.5      | Strålkastare             |            |  |          |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.6      | Strålkastarrengörare     |            |  |          |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.7      | Signalanordning          |            |  |          |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.8      | Sidomarkering            |            |  |          |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.9      | Positionssyfta fram      |            |  |          |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.10     | bak                      |            |  |          |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.11     | Körriktningsvisare       |            |  |          |
| 3.7      | Drivknut                | 7.12     | Stopplykta               |            |  |          |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.13     | Reflex                   |            |  |          |
| 3.9      | Batteri                 | 7.14     | Övrigt                   |            |  |          |
| 3.10     | Övrigt                  | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |            |  |          |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | 8.1      | Hastighetsmätare         |            |  |          |
| 4.1      | Färd broms fram         | 8.2      | Taxameter                |            |  |          |
| 4.2      | bak                     | 8.3      |                          |            |  |          |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.4      | Övrigt                   |            |  |          |
| 4.4      | Bromsrör                | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |            |  |          |
| 4.5      | Bromsslang              | 9.1      | Släpvagnskoppling        |            |  |          |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.2      | Släpvagnskontakt         |            |  |          |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.3      | Övrigt                   |            |  |          |

**ASB - Trelleborg**  
Efterkontroll utan tidsbeställning.  
Vi ser gärna att Ni kommer  
Måndag t.o.m. torsdag mellan  
07.30 - 11.00 13.00 - 15.30  
fredag mellan 07.30 - 11.00  
Väntetid kan förekomma.

*W/15*

|                                |         |        |                                    |                       |                     |                 |
|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| CO <sub>2</sub> -värde HC tomg | CO 2500 | 2.2500 | Provutrustning:                    | Bromskraftvärden (kN) | Tilläggsinformation | Inskr./Registr. |
|                                |         |        | Miljö/Broms-Ref./Tryck/Ljus/Buller | V. fram H. fram       |                     | EP              |
| 5.5                            | ---     | ---    | M BR T L B                         | 2.0 2.0               |                     |                 |
| 5.2                            |         |        | 3 1 1                              | V. bak H. bak         |                     |                 |
|                                |         |        |                                    | 1.2 1.2               |                     |                 |

## AB SVENSK BILPROVNING

F-skattebevis  
01-556089-5814

## KASSAKVITTO

Kundnummer

Reg. nummer **DBL 010**  
Besiktning **TRELLEBORG**  
Tel. **0410/19035**

Datum **970410** Protokoll nr. **0057**

Belopp **240.00 kr**  
Moms ingår med **48.00 kr**

KONTROLLBESIKTNING

ASB 1009 A 150.000x1 95.10

95.10 3235 A Gåttas Ekspeditörsk

Gränsvärde

Mätn. 1

Mätn. 2



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

## BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd  Föreläggande om kontrollbesiktning senast  Körförbud

Föreläggande om \_\_\_\_\_ besiktn. senast \_\_\_\_\_

Ny \_\_\_\_\_ besiktning erfordras

Station: TRELLEBORG Stationsnr.: 0963 Datum: 970417 Protokoll nr.: 0168

Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
PETER MALMBERG

Se tilläggsinformation

Fabrikat, typ: ALFA ROMEO 1750 SPIDER

| Fordonsslag | Modellkod | Arsmodell  | Färg     |
|-------------|-----------|------------|----------|
| PE          | AR0000    | 69         | RÖD      |
| Koppl.      | Kod       | Totalvikt  | Fäilt 71 |
| NEJ         | 00        | 01250      | NEJ      |
|             |           | Ny färgkod |          |
|             |           |            |          |

|               |               |     |                                 |                      |
|---------------|---------------|-----|---------------------------------|----------------------|
| Besiktning BE | EFTERKONTROLL | 150 | Tidigare besiktning 970410 0963 | Reg. nummer DBL 010  |
|               |               |     | BM Sign PM                      | Chassinummer 1410119 |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. 970512 Enkel 058439 km

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Bed |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|--|-----|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |     |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |      |  |     |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |      |  |     |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |  |     |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |      |  |     |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |     |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     | 5.1  | Styrled  |     |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |      |  |     |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |      |  |     |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |     |
| 2.4      | Spindelled              | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |     |
| 2.5      | Länkarm fram            | 6.6      | Övrigt                   |      |  |     |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |     |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |     |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |     |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |      |  |     |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |     |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |      |  |     |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastarrengörare     |      |  |     |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |      |  |     |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |     |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.9      | Positionslykta fram      |      |  |     |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |      |  |     |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |     |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.12     | Stopplykta               |      |  |     |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |      |  |     |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |      |  |     |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |     |
| 4.1      | Färdbroms fram          | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |     |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |      |  |     |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      | Övrigt                   |      |  |     |
| 4.4      | Bromsrör                | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |     |
| 4.5      | Bromssläng              | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |  |     |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |  |     |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.3      | Övrigt                   |      |  |     |

|                                |         |        |                                    |                       |                     |                 |
|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| CO <sub>2</sub> -värde HC tomg | CO 2500 | 7.2500 | Provvärstusning:                   | Bromskraftvärden (kN) | Tilläggsinformation | Inskr./Registr. |
| 5.5                            | ---     | ---    | Miljö/Broms-Ret/ Tryck/Ljus/Buller | V. fram H. fram       |                     | EP              |
|                                |         |        | M BR T L B                         | V. bak H. bak         |                     |                 |

AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING Säte Stockholm

F-skattebevis 01-556089-5814

## KASSAKVITTO

Kundnummer

|             |            |        |               |           |                |
|-------------|------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| Reg. nummer | Station    | Datum  | Protokoll nr. | Belopp    | Moms ingår med |
| DBL 010     | TRELLEBORG | 970417 | 0168          | 150.00 kr | 30.00 kr       |

Besiktning Tel: 0410/19035

EFTERKONTROLL

ASB 1009 A 97.03

97.03 1408/09 A Gällande Ekonomistyrning

Gränsvärde  
Mätvärde  
Mätvärde



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

## BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd     Föreläggande om .....  
 Föreläggande om ..... besiktning senast 19 .....  
 Ny ..... besiktning erfordras

Station: TRELLEBORG    Datum: 963 970703    Nummer: 0067  
**AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING**

se tilläggsinformation *gaut...*

|   |           |           |         |            |
|---|-----------|-----------|---------|------------|
| Fabrikat, typ<br>ALFA ROMEO 1750 SPIDER |           |           |         |            |
| Fordorslag                              | Modellkod | Årsmodell | Färg    |            |
| PB                                      | AR0000    | 69        | RÖD     |            |
| Koppl.                                  | Kod       | Totalvikt | Fält 71 | Ny färgkod |
| NEJ                                     | 00        | 01250     | NEJ     |            |

|            |    |                         |     |      |                     |             |              |         |
|------------|----|-------------------------|-----|------|---------------------|-------------|--------------|---------|
| Besiktning | A2 | REGISTRERINGSBESIKTNING | 435 | GU V | Tidigare besiktning | 970417 0963 | Reg. nummer  | DBL 010 |
|            |    |                         |     |      | BM/BI Sign          | 11/16       | Chassinummer | 1410119 |

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos.  | Bedömning | Bedömning | Bedömning | Bedömning |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                         |          |                          | 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud |           |           |           | Bedöm.    |
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |   |           |           |           |           |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styried                  |   |           |           |           |           |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |   |           |           |           |           |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpestyrarm            |   |           |           |           |           |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |   |           |           |           |           |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |   |           |           |           |           |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |   |           |           |           |           |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |   |           |           |           |           |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |   |           |           |           |           |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |   |           |           |           |           |
| 2.4      | Spindelled              | 6.5      | Lastutrymme              |   |           |           |           |           |
| 2.5      | Länkkarm fram           | 6.6      | Övrigt                   |   |           |           |           |           |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |   |           |           |           |           |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |   |           |           |           |           |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |   |           |           |           |           |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |   |           |           |           |           |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |   |           |           |           |           |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |   |           |           |           |           |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastar rengörare    |   |           |           |           |           |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |   |           |           |           |           |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |   |           |           |           |           |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.9      | Positionslucka fram      |   |           |           |           |           |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |   |           |           |           |           |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |   |           |           |           |           |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.12     | Stopplykta               |   |           |           |           |           |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |   |           |           |           |           |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |   |           |           |           |           |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |   |           |           |           |           |
| 4.1      | Färd broms fram         | 8.1      | Hastighetsmätare         |   |           |           |           |           |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |   |           |           |           |           |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      |                          |   |           |           |           |           |
| 4.4      | Bromsrör                | 8.4      | Övrigt                   |   |           |           |           |           |
| 4.5      | Bromssläng              | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |   |           |           |           |           |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.1      | Släpvagnskoppling        |   |           |           |           |           |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.2      | Släpvagnskontakt         |   |           |           |           |           |
|          |                         | 9.3      | Övrigt                   |   |           |           |           |           |

|           |         |         |        |                                    |                        |               |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| CO2-värde | HC tang | CO 2500 | 1.2500 | Provutrustning:                    | Bromskraft-värden (kN) | Exp. den Sign |
| 5.5       |         |         |        | Miljö/Broms-Ref./Tryck/Ljus/Buller | V. fram H. fram        | Exp. den Sign |
|           |         |         |        | M BR T L B                         | 1.9 1.9                | EP            |
|           |         |         |        |                                    | V. bak H. bak          |               |
|           |         |         |        |                                    | 1.5 1.5                |               |

ASB 1009 C 300.000x3 97.03

Göteborg Bilprovning

Gräns-värde  
Mät-värde  
Mät-värde



# AB SVENSK BILPROVNING

## BESIKTNINGSPROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

## BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd  Föreläggande om kontrollbesiktning senast  Körförbud

Föreläggande om besiktn. senast

Ny besiktning erfordras

Fabrikat, typ  
**ALFA ROMEO 145 1.6** P

Fordonsslag Modellkod Arsmode ll Färg  
PB AR1068 95 RÖD

Koppl. Kod Totalvikt Fält 71 Ny färgkod  
NEJ 01 01670 JAX

Station Stationsnr. Datum Protokoll nr.  
TRELLEBORG 0963 971001 0050

Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
*Göran Jansson*  
GÖRAN JANSSON

Se tilläggsinformation

Besiktning Tidigare besiktning Reg. nummer  
BN KONTROLLBES YNGRE FORDON 210 950120 0000 JCX 119

BM Sign Chassinummer  
GJ 93000004010795

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. **971103** Enkel Vägmetarställning **048602** km

| Pos.     | System/Komponent        | Pos.     | System/Komponent         | Pos. | Bedömning<br>1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud | Bed |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|--|-----|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b>           | <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b>        |      |  |     |
| 1.1      | Sidobalk                | 5.1      | Styrled                  |      |  |     |
| 1.2      | Tvärbalk                | 5.2      | Styrväxel                |      |  |     |
| 1.3      | Golv                    | 5.3      | Hjälpstyrarm             |      |  |     |
| 1.4      | Hjulhus                 | 5.4      | Övrigt                   |      |  |     |
| 1.5      | Övrigt                  | <b>6</b> | <b>KAROSSERI</b>         |      |  |     |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b>       | 6.1      | Dörr                     |      |  |     |
| 2.1      | Däck                    | 6.2      | Skärm                    |      |  |     |
| 2.2      | Stötdämpare             | 6.3      | Vindruta                 |      |  |     |
| 2.3      | Hjullager               | 6.4      | Bilbälte                 |      |  |     |
| 2.4      | Spindel                 | 6.5      | Lastutrymme              |      |  |     |
| 2.5      | Länkarm fram            | 6.6      | Övrigt                   |      |  |     |
| 2.6      | bak                     | <b>7</b> | <b>KOMMUNIKATION</b>     |      |  |     |
| 2.7      | Fjäder                  | 7.1      | Vindrutetorkare          |      |  |     |
| 2.8      | Fjädersäte              | 7.2      | Vindrutespolare          |      |  |     |
| 2.9      | Övrigt                  | 7.3      | Backspegel               |      |  |     |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b>       | 7.4      | Strålkastare inställning |      |  |     |
| 3.1      | Avgasrening, EGR-system | 7.5      | Strålkastare             |      |  |     |
| 3.2      | Avgasrening             | 7.6      | Strålkastar rengörare    |      |  |     |
| 3.3      | Bränslesystem           | 7.7      | Signalanordning          |      |  |     |
| 3.4      | Avgassystem             | 7.8      | Sidomarkering            |      |  |     |
| 3.5      | Avgaser*                | 7.9      | Positionssyklar fram     |      |  |     |
| 3.6      | Kraftöverföring         | 7.10     | bak                      |      |  |     |
| 3.7      | Drivknut                | 7.11     | Körriktningsvisare       |      |  |     |
| 3.8      | Elförsörjning           | 7.12     | Stoppsyklar              |      |  |     |
| 3.9      | Batteri                 | 7.13     | Reflex                   |      |  |     |
| 3.10     | Övrigt                  | 7.14     | Övrigt                   |      |  |     |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b>      | <b>8</b> | <b>INSTRUMENTERING</b>   |      |  |     |
| 4.1      | Färd broms fram         | 8.1      | Hastighetsmätare         |      |  |     |
| 4.2      | bak                     | 8.2      | Taxameter                |      |  |     |
| 4.3      | rörelseres.             | 8.3      | Övrigt                   |      |  |     |
| 4.4      | Bromsrör                | <b>9</b> | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b>  |      |  |     |
| 4.5      | Bromsslang              | 9.1      | Släpvagnskoppling        |      |  |     |
| 4.6      | Parkeringsbroms         | 9.2      | Släpvagnskontakt         |      |  |     |
| 4.7      | Övrigt                  | 9.3      | Övrigt                   |      |  |     |

| CO <sub>2</sub> -värd | HC tomg. | CO 2500 | 1.2500    | Provutrustning:                    | Bromskraftvärdet (kN) |         | Tilläggsinformation |  | Inskr./Registr. |
|-----------------------|----------|---------|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|--|-----------------|
| 0.5                   | 100      | 0.3     | 0.97-1.03 | Miljö/Broms-Ret./Tryck/Ljus/Buller | V. fram               | H. fram |                     |  | EP              |
|                       |          |         |           | M BR T L B                         | 2.1                   | 1.8     |                     |  |                 |
|                       |          |         |           |                                    | V. bak                | H. bak  |                     |  |                 |
|                       |          |         |           |                                    | 0.7                   | 0.8     |                     |  |                 |

AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING F-skattebevis 01-556089-5814 **KASSAKVITTO** Kundnummer

Säte Stockholm Reg. nummer Station Datum Protokoll nr.  
JCX 119 TRELLEBORG 971001 0050 Belopp 210.00 kr  
Besiktning Tel. 0410/19035 Moms ingår med 42.00 kr

KONTROLLBES YNGRE FORDON

ASB 1039 A 97.03

97.03 11432030 A. Öljens färdprov



Tack för  
besöket!

 BILPROVNINGEN

## Besiktningensprotokoll

Sida: 1

Besiktningen är utförd i TRELLEBORG  
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

1999-05-17  
Regnr: DBL010

Diariernr: 0963/90517/0145  
Chassinr: 1410119

Mätarställning: 039992 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Ant. fel: **Fordonet har följande fel:**

- 1(3) Styrled, vänster yttre, glapp
- 2(3) Styrled, höger yttre, glapp
- 3(3) Positionslykta, bak, inte inkopplad med ljusautomatik fram

756/2 (375)

8 911

ASB 1009 A 99.01

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 2.9 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 2.0 Höger fram 2.0

Vänster bak 1.4 Höger bak 1.4

### ASB - Trelleborg

**Efterkontroll utan tidsbeställning.**

Vi ser gärna att Ni kommer  
måndag t.o.m. torsdag mellan  
07.30-11.00 13.00-15.30  
fredag mellan 07.30-11.00.  
Väntetid kan förekomma.

### BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen inträder körförbud 1999-06-17

Besiktningen utförs till lägre pris till och med 1999-07-19

AB Svensk Bilprovning

1999-05-17

BERTIL KULLBERG

## KASSAKVITTO

AB SVENSK BILPROVNING

171 30 Stockholm

08-759 21 00

Värdbevis 01-556089-5814

Besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Registreringsnr: DBL010

Stationsnr/datum/löpnr: 0963/90517/0145

Datum: 1999-05-17


Belopp: 230.00

Moms ingår med: 46.00



**Tack för  
besöket!**

Sida: 1

 **BILPROVNINGEN**

## Besiktningsprotokoll

Besiktningen är utförd i TRELLEBORG  
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

1999-05-26  
Regnr: DBL010

Diariennr: 0963/90526/0045  
Chassinr: 1410119

Mätarställning: 040100 km

Typ av besiktning: EFTERKONTROLL

### Kontrollerat och godkänt:

Styrled  
Styrled  
Positionsslykta

### Bra att veta:

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

ASB 1003 A 99.04

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO (5.5)

### BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning  
1999-05-26  
PETER MALMBERG

## KASSAKVITTO

AB SVENSK BILPROVNING

äte Stockholm

08-759 21 00

yttebevis 01-556089-5814

Besiktning: EFTERKONTROLL

Registreringsnr: DBL010

Stationsnr/datum/löpnr: 0963/90526/0045

Datum: 1999-05-26

Belopp: 150.00

Moms ingår med: 30.00